

比布町通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組～

比布町通学路安全推進会議

(平成29年7月)

1 趣旨

全国で相次ぐ通学路での痛ましい交通事故を受け、教育委員会、警察、道路管理者などが町内通学路の合同点検を実施し、必要な対策内容について関係機関で協議するとともに「比布町通学路交通安全プログラム」を策定し、その実現に向けて検討を行います。

2 実施する組織

学校通学路緊急合同点検で培った連携体制を有効に活用し、次の構成機関をもとに合同安全点検を実施します。

□構成機関

国土交通省（北海道開発局）

- ・旭川開発建設部 旭川道路事務所

北海道（上川総合振興局）

- ・旭川建設管理部 事業室

警察

- ・旭川中央警察署 交通第1課
- ・旭川中央警察署 比布駐在所・蘭留駐在所

学校関係

- ・町PTA連合会
- ・各町立学校管理職

比布町（教育委員会）

- ・総務企画課
- ・建設課
- ・生涯学習課


3 取組の方向性

1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、合同点検・安全対策を実施します。

次のとおりPDCAサイクルを繰り返し実施し、安全確保及び安全性の向上を図ります。

【通学路の安全確保のためのP D C Aサイクルイメージ図】



【年間スケジュール／月】

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|-------------|---|--------------------|------------|------------------------------|---|----|----|--------------|---|--------------|---|
| | | (情報の共有) 推進会議の開催 | 対策案 の作成 | | | | | 積雪時の 対策検討 | | 対策効果 等の把握 | |
| 危険箇所 の調査 | | 合同点検 の実施 | | 対策の実施 (予算が必要な場合は次年度以降で対応) | | | | | | | |

2) 定期的な合同点検

各学校から報告された危険箇所を対象に、合同点検を実施します。

合同点検には、通学路安全推進会議メンバーが参加し、実施します。

なお、道路の新設など周辺交通環境の大きな変化により通学路の安全に影響が予想される場合は、必要に応じ、合同点検を実施します。

積雪時の危険箇所については、箇所調査及安全対策を関係者間で協議し、迅速に対応します。

3) 対策の検討

合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や、交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など、具体的な実施内容を検討します。

4) 対策の実施

関係者間で連携を図り、円滑に実施します。

5) 対策効果の把握

対策実施箇所等について、各学校への聞き取り、関係者間における情報収集を行います。

6) 対策の改善・充実

対策実施後においても、合同点検や効果把握の結果を踏まえ、対策内容の改善・充実を図ります。

4 対策箇所等の公表

合同点検結果や対策内容については、関係者間で情報を共有するため、対策箇所について「点検箇所一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

【添付資料】

別添① 点検（対策）箇所一覧表

別添② 点検（対策）箇所図

別添③ 点検（対策未実施）箇所図

別添① 点検（対策）箇所一覧表

| No. | 路線名 | 住所 | 危険箇所の状況 | 対策内容 | 事業状況 | 事業主体 | 進捗状況 | | |
|-----|-------------------------|----------|---------------------------|---------------------|------|------|---------------------|-----|-----|
| | | | | | | | H29 | H30 | H31 |
| ① | 国道 40 号線 | 比布町北 1-8 | 防雪柵があるため、歩行者の見通しが悪い | 通学指導 | H24 | 各学校 | | | |
| ② | 道道 390 号線 (町道 7 号道路) | 比布町北町 1 | 5 差路で交通量が多い | 通学指導 | H24 | 各学校 | | | |
| ③ | 学校前道路 | 比布町寿町 1 | 歩道が低縁石のため危険で、車両速度の規制が必要 | 規制標識及びスクールゾーンの標識設置 | H24 | 比布町 | | | |
| ④ | 町道 8 号道路 | 比布町寿町 4 | 安全な通学路の確保 | 横断歩道の設置 | H24 | 比布町 | | | |
| ⑤ | 国道 40 号線 (町道 2 号道路) | 基線 2 号 | 国道横断に際し、交通量が多く、回避通行道が無く危険 | 上り車線歩道の延伸、手押し信号機の設置 | | | 合 同 点 検 の 実 施 | | |

別添② 点検（対策）箇所図



別添③ 点検（対策未実施）箇所図

